

Tema / Subject: <u>Luces Portátiles</u>	Fecha/Date: <u>17/02/22</u>
Departamento/Department: <u>Workshop</u>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.		
Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino		
Retroalimentación/Feedback (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)		

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report Cada asignación conlleva su ATS	SHEREP: <u>H. Zavala</u>
---	--------------------------

Nº	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	39564	Marco Maxwell	Dia	Mec	
2	044692	Claudia Aguilar	Dia	Mec.	Claudia Aguilar
3	044107	Javier Bernal	Diw	Mec	Javier Bernal
4	043124	Lion Martinez	Dia	Mec	Lion Martinez
5	042990	Carlos Shanwood	Dia	Mec	Carlos Shanwood
6	043307	Ramires Bernal	Dia	Mec.	Ramires Bernal
7	042299	Mario Escobar	Diw	Mec	Mario Escobar
8	038405	Ricardo Cortes	Dia	Mec	Ricardo Cortes
9	042989	Jose J. Guerra J.	Dia	Mec	Jose J. Guerra J.

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

10	40070	Guillermo Rojas	Dia	Mec. IT	Guillermo Rojas
11	39516	Baldomero Perez	Dia	Mec. Ind. II	Baldomero Perez
12	39661	Ramiro Ortega	Dia	Mec. II	Ramiro Ortega
13	38102	Cesar Camargo	Dia	Mec.	Cesar Camargo
14	39566	Romano Luna	Dia	Mec.	Romano Luna
15	04003	Antony Lou	Dia	Mec.	Antony Lou
16	04212	Luis Salazar	Dia	Mec.	Luis Salazar
17	22883	Humberto Hernandez	Dia	Mec.	Humberto Hernandez
18	038470	Nicolas A Acuña	Dia	Mec.	Nicolas A Acuña
19	041316	Cesar Machuca	Dia	ESP. MTO	Cesar Machuca
20	040541	José Carlos Bolívar	Dia	ESP. MTO	José Carlos Bolívar
21	044760	Osvaldo Delatorre	Dia	ESP. MTO	Osvaldo Delatorre
22	043121	Miguel Zavala	Dia	Mec.	Miguel Zavala
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Tema / Subject: <i>Escaleras Portátiles en la subterránea</i>	Fecha/Date: <i>17-2-2022</i>
Departamento/Department: <i>Workshop</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.		
Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino		
Retroalimentación/Feedback (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)		

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

Rosa Sánchez

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>42982</i>	<i>Rosa Sánchez</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>Rosa Sánchez</i>
2.	<i>38096</i>	<i>Jorge Carrion</i>	<i>Noche</i>	<i>F.M.</i>	<i>Jorge Carrion</i>
3.	<i>024581</i>	<i>HARRY EDWARDS</i>	<i>Noche</i>	<i>MCC</i>	<i>Harry Edwards</i>
4.	<i>43218</i>	<i>ARQUIMEDES DEL ROSARIO</i>	<i>Noche</i>	<i>MCC</i>	<i>Arquimedes del Rosario</i>
5.	<i>038175</i>	<i>Samir Acosta</i>	<i>Noche</i>	<i>MCC</i>	<i>Samir Acosta</i>
6.	<i>25874</i>	<i>José Ortiz</i>	<i>Noche</i>	<i>MCC III</i>	<i>José Ortiz</i>
7.	<i>040681</i>	<i>Johnny Ortiz C.</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>Johnny Ortiz C.</i>
8.	<i>039537</i>	<i>Josias Pineda S</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>Josias Pineda S</i>
9.	<i>041943</i>	<i>Edwin Velásquez</i>	<i>Noche</i>	<i>MCC</i>	<i>Edwin Velásquez</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10	036054	Germán Fernández	Noche	MEC	<i>Germán Fernández</i>
11	43216	Ismael	Noche	MEC	<i>Ismael</i>
12	043220	José Gómez	Noche	MEC	<i>José Gómez</i>
13	036052	José María Dey	Noche	MEC	<i>José María Dey</i>
14	039085	Carlos Riquieze	Noche	MEC	<i>Carlos Riquieze</i>
15	023842	Alfonso Batista	Noche	MEC	<i>A. Batista</i>
16	040102	José Rivera	Noche	MEC	<i>José Rivera</i>
17	038971	Felipe Cortés	Noche	MEC	<i>Felipe Cortés</i>
18	024440	TAMÁS A BERNIO	Noche	Mecanica	<i>Tamás Bernio</i>
19	040346	Juan Sanabria	Noche	MEC	<i>Juan Sanabria</i>
20	042575	Ismoel Cabreza C	Noche	Esp MTto	<i>Ismoel C</i>
21	043094	Manuel Con	Noche	MEC	<i>Manuel Con</i>
22	035314	Alexis Helgarejo	Noche	Almacén	<i>Alexis</i>
23	036865	GUSTAVO TEJERA	Noche	Almacén	<i>Esp. MTTO</i>
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Las Escaleras Portátiles en las instalaciones



EN NUESTRA PLANTA utilizamos frecuentemente diferentes escaleras portátiles para realizar trabajos diferentes.

En varias ocasiones he podido observar que algunos trabajadores han utilizado una escalera incorrectamente, con peligro de caerse. Esto es lo que me ha motivado hoy a hablarles sobre las escaleras portátiles.

El primer paso para reducir los accidentes debido a caídas, caída de herramientas y a lo cual también produce caídas, el primer paso –digo– es la selección de la escalera correcta para el trabajo que se va a realizar.

Y el segundo paso, en el que nos vamos a concentrar en esta charla, es el entrenamiento de las personas que las utilizarán.

Como hay tantos errores que se cometen con estos equipos y tantos peligros a los que uno se puede exponer por utilizarlas incorrectamente, vamos a concentrarnos tan sólo en algunos de ellos.

La falta de zapatas antideslizantes en una escalera puede hacer que ésta resbale, sobre todo cuando la escalera no está colocada contra la pared correctamente. Creo que todos ustedes sabrán y recordarán que una escalera hay que apoyarla en base al ángulo 4: 1. Esto es, la base de la escalera debe estar a una distancia equivalente a una cuarta parte de la distancia total vertical en la pared desde el suelo hasta el punto más alto donde se apoya la escalera.

Jamás se debe utilizar una escalera metálica para realizar trabajos en equipos eléctricos. De lo contrario, uno se expone no sólo a recibir una descarga eléctrica, sino a sufrir una caída tras recibir la descarga. Habrán observado que las escaleras metálicas tienen una etiqueta con estas palabras o parecidas: *“Precaución - no usar con equipos eléctricos”*.

Uno de los peligros más comunes relacionados con las escaleras son las caídas. Las caídas se producen por las siguientes razones: utilización de una escalera débil, rajada o dañada; colocación incorrecta de la escalera; escalera corta; y sobre todo, por tratar de alcanzar objetos o lugares demasiado alejados del centro de gravedad de la escalera.

Antes de utilizar una escalera, deben inspeccionarla con cuidado para ver si tiene algún defecto o condición subestándar. Algunas veces los defectos no son del todo visibles. Antes de subirse a una escalera, inspeccionen todas sus piezas. Comprueben también que los peldaños no tienen grasa, aceite, están mojados o están defectuosos.

